


Mieszkańcy wsi Kornatka
oraz Uczestnicy Drogi K1931



BK
Sekretarz Powiatu
mgr Mieczysław Kęsek

Kornatka, 24 V 2019 r.

Do Zarządu Powiatu myślenickiego
Józef Tomal - Starosta Powiatu myślenickiego
Andrzej Pułka - Wicestarosta Powiatu myślenickiego
Rafał Kudas - Członek Zarządu Powiatu myślenickiego
Bolesław Pajka - Członek Zarządu Powiatu myślenickiego
Krzysztof Trojan - Członek Zarządu Powiatu myślenickiego

Starostwo Powiatowe w Myślenicach
ul. Mikołaja Reja 13
32-400 Myślenice

PETYCJA
W SPRAWIE NAPRAWY NAWIERZCHNI DROGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI KORNATKA NA ODCINKU DROGI K1931

Szanowni Państwo,

my, mieszkańcy oraz uczestnicy drogi K1931 zwracamy się z prośbą o niezwłoczny remont nawierzchni na wskazanym, niespełna 0,5 km odcinku drogi powiatowej.

W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd, w tym pojazdów uprzywilejowanych jak np. karetka oraz codzienne niszczenie samochodów prywatnych. Wskazany fragment drogi znajduje się w fatalnym stanie technicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników. Przez lata powstało już tak wiele uszkodzeń i ubytków, że uniemożliwia to bezpieczne z niej korzystanie.

Uczestników drogi wciąż przybywa: wybudowano nowe domy, w związku z czym jest też zwiększony ruch samochodów oraz pieszych, przybywa też osób uprawiających sport oraz zwiększa się z roku na rok liczna grupa przyjeżdżających - właśnie tutaj - grzybiarzy. Z tej trasy korzystają także samochody wywożące drzewo z lasu.

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni my, niżej podpisani mieszkańcy uprzejmie prosimy o ujęcie ww. drogi w bieżących pracach remontowych i doprowadzenie nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego. Obawiamy się czy kolejny remont cząstkowy drogi wystarczy, nawierzchnia jest w stanie agonalnym, dlatego serdecznie zapraszamy do przyjazdu i oceny stanu drogi, którą wielu z nas porusza się codziennie.

Do petycji załączamy listę osób popierających realizację wniosku i zwracamy się z prośbą o jego przychylny i niezwłoczny rozpatrzenie. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż w powiecie jest wiele dróg oraz z tego, że priorytetem są drogi główne. Przez wiele lat z tego powodu byliśmy pomijani w remoncie, dlatego chcemy prosić o zabezpieczenie środków na jego zaplanowanie. Choć proszenie o pomoc nie przychodzi nam łatwo to po wielu latach pragniemy o sobie przypomnieć i prosimy o poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców Kornatki oraz licznych uczestników drogi K1931, która dla wielu przyjezdnych osób jest też wizytówką naszej miejscowości.

Prosimy o pisemną odpowiedź na adres:


Petycje otrzymują:

- Zarząd Powiatu myślenickiego p. J. Tomal, p. A. Pułka, p. R. Kudas, p. B. Pajka, p. K. Trojan
- Zarząd Dróg powiatowych w Myślenicach
- Roman Knapik - Radny Powiatu myślenickiego (okręg wyborczy nr 3)


Załączniki:

- Mapa z zaznaczonym miejscem bardzo złego stanu technicznego nawierzchni drogi K1931 - str. 2-3
- Dokumentacja fotograficzna obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 - str. 4-6
- Podpisy mieszkańców i uczestników drogi K 1931 popierających Petycję - str. 7-10

Ryc. 1. Fragment mapy z zaznaczonym odcinkiem drogi K1931 o bardzo złym stanie nawierzchni drogowej i zaznaczonymi nr przyległych działek
(źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gmap=gp1)



Ryc. 2 Fragment ortofotomapy z zaznaczonym odcinkiem drogi nr ew. K1931 o bardzo złym stanie nawierzchni
(źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gmap=gp1)



**Dokumentacja fotograficzna obecnego stanu nawierzchni drogi K1931
z dnia 30.03.2019 r.**



Fot. 1 Fotografia obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 z dn. 30.03.2019 r.



Fot. 2 Fotografia obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 z dn. 30.03.2019 r.



Fot. 5 Fotografia obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 z dn. 30.03.2019 r.



Fot. 3 Fotografia obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 z dn. 30.03.2019 r.



Fot. 4 Fotografia obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 z dn. 30.03.2019 r.



Fot. 6 Fotografia obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 z dn. 30.03.2019 r.



Fot. 7 Fotografia obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 z dn. 30.03.2019 r.



Fot. 8 Fotografia obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 z dn. 30.03.2019 r.



Fot. 9 Fotografia obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 z dn. 30.03.2019 r.



Fot. 10 Fotografia obecnego stanu nawierzchni drogi K1931 z dn. 30.03.2019 r.